

| 車両情報     |             |             |       |                                                 |
|----------|-------------|-------------|-------|-------------------------------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                                            |
| 日野       | 令和 4年5月     | 2RG-XZU712M | ドライバン | XZU712-0012880                                  |
| 走行       | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                                           |
| 18,326km | 150PS/110KW | M/T 6速      | ハキューム | 長：4,540 mm 幅：2,070 mm<br>高：2,170 mm 門高：2,100 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |           |
|-------|----|----|----------|----|-----|--------|----|-----------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |     | シート    | ◎  |           |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | LED       |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |           |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |           |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ○  | 右カバー擦れ    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ／  |     |        |    |           |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |     | 走行関係   |    |           |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |     | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー | リーフサス  | ◎  |           |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |     | エアサス   | ／  |           |
|       |    |    | ETC      | ◎  | 標準  | パワステ   | ◎  |           |
| ミッション |    |    | タコグラフ    | ／  |     | ハンドル   | ◎  |           |
| 点検項目  | 結果 | 状態 |          |    |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール 100L |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |     | 点検項目   | 結果 | 状態        |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態  | 異音     | ◎  |           |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | ／  | 木材  | オイル漏れ  | ◎  |           |
| 異音    | ◎  |    |          |    |     | デフロック  | ／  |           |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |     |        |    |           |
| リターダ  | ／  |    |          |    |     |        |    |           |





特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー2本、右テールランプ内側配線カバー割れ。

記録簿 有 (R5/5～R5/12)

| タイヤ残量 |   |   |   | タイヤサイズ    |                  |           |           |
|-------|---|---|---|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 単位：mm |   |   |   |           |                  |           |           |
| 7     | 7 |   |   | 225/70R16 | 225/70R16        |           |           |
| —     | — |   |   | —         | —                |           |           |
| 7     | 7 | 7 | 7 | 225/70R16 | 225/70R16        | 225/70R16 | 225/70R16 |
| —     | — | — | — | —         | —                | —         | —         |
| スベア   |   |   | 7 | —         |                  |           |           |
|       |   |   |   | 素材：スチール   | 備考：スベアタイヤホイール曲り。 |           |           |

| 上物仕様                                                 |         |                               |         |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| 上物名                                                  | メーカー    | 型式「製造番号」                      | 年式      |
| ドライバン                                                | トランテックス | 「V023J94-03」                  | 令和 4年5月 |
| 【備考】左横スライド式サイドドア、ラッシンググレール2段、庫内灯3個、庫内床汚れ・キズ小有り。      |         |                               |         |
| パワーゲート／跳ね上げゲート                                       | トランテックス | TRAM10-1474N<br>「S2204003469」 | 令和 4年5月 |
| 【備考】全長1,555mm、全幅2,110mm、有効長1,440mm、有効幅1,980mm、庫内リモコン |         |                               |         |
| 【備考】                                                 |         |                               |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】