

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 4年6月	2RG-XZU712M	ドライバン	XZU712-0012981	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
24,852km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長:4,540 mm 高:2,170 mm	幅:2,070 mm 門高:2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED フォグ付き
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左ミラーカバー擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 エンジンキー3本、ボデーキー2本

記錄簿 有 (R5/3)

タイヤ残量





単位: mm

	6	5	
	—	—	
5	6	5	5
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	225/70R16	225/70R16	
	—	—	
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア		225/70R16	—
素材：スチール		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V023J94-14」	令和 4年5月
【備考】左スライド式サイドドア ラッシングレール2段 LED庫内灯3個 庫内床汚れ及び小傷有り			
パワーゲート／跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1474N 「S2204003480」	令和 4年5月
【備考】最大昇降質量1000kg、全長1550mm、全幅2120mm、有効幅1980mm、キャスターストップバー迄1320mm、庫内リモコン			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------