

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成12年8月	KL-MS86MN	送迎バス	MS86MN-20001	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
231,901km	370PS/272KW	M/T 6速	エア	長: mm 高: mm	幅: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	/		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	/		ミラー	○	助手席側ミラーステア 曲がり・テープ補修。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	○	フィンガーランプ点灯	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	△	操作不良	リーフサス	/	
ターボ	/		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	総輪エアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 400L
ギア鳴き	◎		床材質	/		デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 エンジンキー2本、燃料タンクキー2本。
記録簿 有 (H13/7~R3/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	8			12R22.5	12R22.5		
—	—			—	—		
6	6	8	6	12R22.5	12R22.5	12R22.5	12R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	2	—		スペア	12R22.5	—	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	三菱自動車バス製造	「315504」	平成12年7月
【備考】 51人乗り、送迎バス、自動折ドア、モケットシート、リクライニングシート9席（最前列・最後部）、ベンチシート40席（お客様特別仕様）、補助席1席。マイク付（動作確認済）。室内上部窓開閉式。貫通トランクルーム。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ