

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年9月	2PG-CYJ77C	アルミウィング	CYJ77C-7003735	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
636.178km	380PS/279KW	セミA/T スムーサー	エア-	長:9,680 mm 高:2,650 mm	幅:2,410 mm 門高:2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	デジタル
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ LED
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	○ カバーキス有り

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	◎ リヤエアサス
パワステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ スチール 300L 300L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	◎

特記事項 キャブ内汚れ・傷。アイドルストップ付。前々左右ショックアブソーバーブッシュがタ大（左滲み有）。
スベアキー1本、燃料タンクキー4本、アドブルータンクキー2本。

記録簿 有（R2/9～R3/12）

タイヤ残量





単位: mm

	5	5	
	2	3	
1	1	2	2
3	3	1	1
スベア		2	—

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア		<u>245/70R19.5</u>	—
素材：アルミ 備考：リヤ左前外タイヤ裂け有			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DQ520」	平成30年
【備考】 引出しフック12対、ラッシングレール2段、庫内灯8ヶ、90度ストッパー、リヤステップ凹み。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ