

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年9月	TKG-FD7JMAA	アルミウイング	FD7JMA-10199
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
588.174km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,770 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,420 mm 門高: 2,330 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	リヤ右レンズひび
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	○	割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 150L
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 ※R3/03月: 走行526.504km時クラッチOH済。キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。スターターキー1本、スペア無、ボデーキー1本(固着の為使用不可)。

記録簿 有 (H30/3~R4/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	3			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
3	3	2	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア			4	スペア		225/80R17.5	-
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	2KX6390 「HFDMB-MJAAQH」	平成24年
【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段(上段後方のみ)。庫内灯3ケ。90度ストッパー。観音扉ガタ有。ウイング中間ロック左右不良。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ