





車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年5月	2PG-FU75HZ	冷凍バン	FU75HZ-500107
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
545,732km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア	長: 9,290 mm 幅: 2,290 mm 高: 2,240 mm 門高: 2,050 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	/	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	総輪エアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル	燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	アルミ キーストン	異音	◎	
異音	◎		特記事項 スマートキー2本、ボデーキー2本 燃料タンクキー4本、キャブ内汚れ・キズ エアホーン付き					
オイル漏れ	◎		記録簿 無○					
リターダ	/							

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F182747」	平成30年4月
【備考】 左サイドドア(片開き)、ラッシンググレール3段、ジョロダレーン4列、水抜き穴4ヶ、簡易間仕切り、エアリブ※床面→エバ高さ: 2,060mm			
冷凍機/サブE/G	サーモキング	UT-1200	平成30年
【備考】 -29℃設定、2エバ、スタンバイ付			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂



特記事項 スマートキー2本、ボデーキー2本 燃料タンクキー4本、キャブ内汚れ・キズ エアホーン付き
記録簿 無○

タイヤ残量			
単位: mm			
10	8		
—	—		
5	5	5	8
5	4	2	3
スベア		3	—

タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア		11R22.5 14PR	—
素材: アルミ	備考:		

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ