

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成24年8月	TKG-XZU650F	高所作業車	XZU650-0002265
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
27,543km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	○	テールパイプすず付 着	オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/		異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							





特記事項 エンジンキ-2本
記録簿 有 (R3/3)

タイヤ残量			
単位: mm			
8	8		
-	-		
7	7	8	7
-	-	-	-
スベア		9	-

タイヤサイズ			
	215/70R17.5	215/70R17.5	
	-	-	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
	-	-	-
スベア		215/70R17.5	-
素材: スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	アイチ	SK22A 「737423」	平成24年1月
【備考】 3段、作業床高さ22.1m、自動格納付き。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ			