

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成22年9月	BKG-FD7JMYA	アルミウイング	FD7JMY-12093
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
760,376km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,770 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,420 mm 門高: 2,320 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	ハロゲン レンズくもり
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	△	スプリング折れ フロント左No2
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材 コーティング有。	燃料タンク	◎	スチール 150L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	○	残量少ない				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ、傷。インパネポケット欠品。左右テールレンズひび有。ステップスカート左右割れ。エンジンキー3本。ポデーキー2本(回着使用不可)。
記録簿 有(H22/12~R4/5)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	7	6	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	12	—		スペア	225/80R17.5	—	

素材: スチール 備考: スペア以外スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	2KV6575 「HFDMB-MJAAQH」	平成22年
【備考】 床引き出しフック5対。ラッシングレール1段(後方2段)。庫内灯3ヶ。90度ストッパー。ウイング左右内張り割れ、穴あき。観音扉腐食隙間、補修跡有。門口錆腐食。右ウイング中間ロック不良。クロスメンバー錆。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ