

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年10月	QKG-CYJ77A	アルミウイング	CYJ77A-7007246
走行	馬力	シフト		ブレーキ
618,444km	380PS/279KW	セミア/T	スムーサー 12速	エア
				長: 9,590 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,610 mm 門高: 2,540 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	冷えない コンデンサーモーター 作動不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	△	不動 モーター不良
ETC	◎	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	鏡面劣化
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リヤエアサス、ひび 8カ所
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML 「W8H2933」	平成25年
【備考】エアロール4列。引き出しフック6対。ラッシングレール2段。床前方スタンション穴2ヶ。庫内灯4ヶ（1ヶ不灯）。90度ストッパー。ウイング・煽りロック錆（洗り有）。門口錆。右煽り前方隙間有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



特記事項 キャブ内汚れ、傷。ルーフポケット欠品。
 エンジンキー2本、キーレスリモコン1ヶ、ポデーキー無。
 記録簿 有 (H30/3~R4/6)

タイヤ残量				
単位: mm				
8	9			
6	9			
6	8	7	7	
5	7	7	6	
スペア	12	—		

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	245/70R19.5		—

素材: スチール 備考: スタッドレスタイヤ。ホイール錆。

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ