

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成27年3月	QPG-FS64VZ	アルミウイング	FS64VZ-510219
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
551,958km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,600 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,600 mm 門高: 2,520 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ			
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID			
オイル漏れ	△	オイルパン オイルプレッシャース イッチ漏れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ			
			点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L			
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ					
ギア抜け	◎								点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎				
異音	◎		上物仕様			オイル漏れ	◎				
オイル漏れ	◎					点検項目	結果	状態	デフロック	◎	
リターダ	/					上物仕様			デフ		




**特記事項** キャブ内汚れ・傷、アイドルストップ付、インパネポケット欠品  
エンジンキー1本 (スベアキーなし)、ボディキー1本。 ※キャブ、ボデー、黄色ラメ入り塗装。  
**記録簿** 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
13	13			245/70R19.5	245/70R19.5		
11	12			245/70R19.5	245/70R19.5		
13	13	13	13	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
13	13	13	13	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				9	—		
スベア				9	—		

素材: アルミ 備考: スタッドレス

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W-01310	平成27年
【備考】 センターローラー、引き出しフック9対、ラッシンググレール2段、庫内灯6ヶ所、90度ストッパー。床板削れ有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ