




車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年11月	QKG-CYL77B	アルミウイング	CYL77B-7001738
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
603,236km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,630 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,480 mm 門高: 2,400 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	インタークーラーホース しみ程度	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎		ハンドル	○	
			点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	デジタル
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	ステンレス 250L 250L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	木材			
異音	◎		特記事項 左スモール球切れ、エンジンキ-2本、キーレス1本 記録簿 無 ○			異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	◎	アクスルデフロック式

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルーフ	DKL [W8H4733]	平成28年
【備考】ステンレス部品多数、ラッシングレール2段、床フック10対、庫内灯LED6個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



タイヤ残量			
単位: mm			
11	11		
—	—		
7	7	7	6
9	8	7	9
スペア	7	—	

タイヤサイズ			
	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
255/70R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア	275/80R22.5	—	

素材: アルミ 備考: スペア以外スタッドレス装着

【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ