

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	平成24年11月	GKG-CW5XL	ダンプ	CW5XL-10115
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
733,469km	380PS/279KW	M/T H/L 12速	エア	長: 5,090 mm 幅: 2,200 mm 高: 490 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーケース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	△	不動 ハイザー付きの為。
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	
燃料タンク	◎	スチール 300L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー×1
記録簿 有 (R3/11, R4/11)

タイヤ残量			
単位: mm			
○	○		
—	—		
○	○	○	○
○	○	○	○
スペア	—	—	

タイヤサイズ			
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR		
—	—		
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア	—	—	
素材: スチール	備考:		





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	未広自動車	DD10-7621 「BK1208-001」	平成24年

【備考】 可動式リヤバンパー、電動コボレーン、作業灯2個、リヤフェンダー部アルミ編板貼り、コボレーンストッパー

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----