

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 4年10月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-541550
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
497,644km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア	長: 9,630 mm 幅: 2,410 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,550 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	エアド라이어廻り、汚れ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	メッキミラーカバー付き、左右ミラーカバー擦れ、左右ミラーステー錆び
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	/		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	前側デフピニオンシール及びデフロック取り付け面、にじみ
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							



特記事項 スマートキー1ヶ、ドアキー2本、ボデーキー2本、4軸目右ショックにじみ  
 記録簿 有 (R5/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
4	4	1	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	0	8	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	2	—		スペア	245/70R19.5		—

素材: スチール 備考: 2軸目左段減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「22-9A4229」	令和 4年9月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、引き出しフック9対、庫内キズ汚れ有り、右側ステンレス工具箱、ステンレスフェンダー、アルミサイドバンパー、後ろ面クッションゴム破損、左観音扉穴空き及び汚れ(テープ補修箇所有り)			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ