

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 2年9月	2PG-CYJ77C	アルミウイング	CYJ77C-7012457-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
271,712km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,680 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,660 mm 門高: 2,580 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED フォグ付き、左フォグ不灯
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	左ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	○	燃料タンク サブタンク接続コックにじみ	坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	燃料タンク	○	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	○	フリーザー 前側デフ、にじみ
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、ボデーキー3本




記録簿 有 (R4/10~R6/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	7			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	8			245/70R19.5	245/70R19.5		
5	5	8	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
1	3	3	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	-	-		スペア	-	-	-

素材: スチール 備者:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「WBK4.75」	令和 2年9月
【備考】 ラッシングレール2段、引出しフック9対、LED庫内灯4ケ、庫内傷汚れ有り、ステンレスフェンダー、アルミサイドバンパー、右側ステンレス工具箱、			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----