日付：R06. 11/23

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：1234044

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 3年12月	2PG-FS74HZ	アルミウィング	FS74HZ-522438
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
50,146km	394PS/290KW	A/T　シフトパイロット １２速	エアー	長：9,600　mm 幅：2,370　mm 高：2,610　mm 門高：2,550　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	ステンレス 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー1本、ボデーキー1本、インパネポケット欠損

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	10	10	
	10	9	
10	9	9	9
9	9	9	9
スペア		3	—

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材：アルミ　　備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「119A8691」	令和 3年
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯4ヶ、引出しフック9対			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1002M-B3MRA2 「21T100173N」	令和 3年
【備考】全長1,570mm、全幅2,290mm、キャスターストッパー迄1,370mm、有効幅2,210mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ