

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年5月	TKG-XZU710M	アルミウイング	XZU710-0010127
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
299,672km	150PS/110KW	A/T 6速	ハキューム	長: 4,390 mm 幅: 2,090 mm 高: 2,220 mm 門高: 2,120 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	○	インタークーラーホース しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	カバー傷
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 ※2022年10月3日、293219km時メーター交換有、現メーター: 6,453km。キャブ内汚れ・キズ。インパネポケット欠品。エンジンキー1本(スベアーなし)、ボディキー1本、キーレスリモコン1ヶ。





記録簿 有 (H28/2~R4/11)

タイヤ残量			
単位: mm			
3	4		
-	-		
1	1	0	0
-	-	-	-
スベア		7	-

タイヤサイズ			
	205/70R17.5	205/70R17.5	
	-	-	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
-	-	-	-
スベア		205/70R17.5	-
素材: アルミ		備考: スタッドレスタイヤ	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HXDEL-3AAATQ 「6KY6184」	平成26年5月
【備考】 引き出しフック4対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。			
パワーゲート/格納ゲート/3枚折り	極東開発工業	CG1001D-B3MRA2 「15T110278N」	平成27年
【備考】 *年式違い。PG寸法全長1210mm、全幅1990mm、有効長990mm、有効幅1915mm。最大荷重1000kg。ラジコン付。庫内ラジコン無。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	一部不鮮明	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ