

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年10月	TKG-FEB80	アルミウイング	FEB80-520908
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
221,723km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 4,310 mm 幅: 2,060 mm 高: 2,010 mm 門高: 1,910 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	風向切替不良	シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。インパネポケット欠品。フロント左右アブソーバー油漏れ。エンジンキー2本。ボディキー2本。キーレスリモコン1ヶ。
記録簿 有 (H28/2~H30/12、R2/10~R4/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	8			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
3	4	4	3	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		10	—	スペア		225/80R17.5	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	キタムラ	WT13-5062	平成25年10月
【備考】 センターローラー。引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯2ヶ。90度ストッパー。			
パワーゲート/格納ゲート/3枚折り	極東開発工業	CG1001D-B3MRA2 「13T098903N」	平成25年
【備考】 PG寸法全長1210mm、全幅1890mm、有効長990mm有効幅。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ