

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年7月	TRG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7071480
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
168,822km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	ハキューム	長: 4,700 mm 幅: 2,090 mm 高: 2,330 mm 門高: 2,160 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

**特記事項** キャブ内汚れ・キズ。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。エンジンキー1本(キーレス付、スペア無し)。ボディキー1本。  
**記録簿** 有 (R2/9、R3/12)





タイヤ残量			
単位: mm			
8	7		
—	—		
5	5	5	5
—	—	—	—
スペア	6	—	

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本トレクス	30-170883-2	平成29年
【備考】 ラッシングレール3段。庫内灯2ヶ。リヤ跳ね上げ扉。前立て内張り割れ有り。ボデー看板跡有り。			
パワーゲート/跳ね上げゲート	極東開発工業	G21001D-B3MRT2 「17T060265N」	平成29年
【備考】 PG寸法全長1550mm、全幅2100mm、有効長1290mm、有効幅2025mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン欠品(受信機有り)。プラットフォーム開閉手動式。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】	【ボデー内】
<input type="checkbox"/> 外装キズ <input type="checkbox"/> 外装へこみ <input type="checkbox"/> うき <input type="checkbox"/> 曲がり <input type="checkbox"/> サビ <input type="checkbox"/> 補修跡 <input type="checkbox"/> 割れ	<input type="checkbox"/> 庫内キズ <input type="checkbox"/> 庫内へこみ <input type="checkbox"/> 庫内穴あき <input type="checkbox"/> 床汚れ