

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年3月	QKG-CYL77A	アルミウイング	CYL77A-7004794
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
716,191km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,590 mm 幅: 2,380 mm 高: 2,510 mm 門高: 2,420 mm

●: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ガラ音有り。	エアコン	○	風弱い	シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	○	リヤエアサス コントローラー無し
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 エンジンキー1本、キーレス1本、ポデーキー1本、左サイドガード曲がり  
 記録簿 無()





タイヤ残量			
単位: mm			
6	5		
1	3	3	1
8	7	7	7
スペア	2	1	

タイヤサイズ			
	275/80R22.5	275/80R22.5	
	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
	スペア	275/80R22.5	

素材: スチール 備考: RR 4本再生タイヤ装着

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DML [W9DB851]	平成26年
【備考】 ラッシングレール2段、引き出し床フック9対、セイコーラック付き、庫内灯4カ所(1カ所外れ)、床面穴あき、床面補修跡。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ