

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年9月	TRG-NPR85AN	アルミウイング	NPR85-7062671
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
218,720km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	ハキューム	長: 5,200 mm 幅: 2,100 mm 高: 2,230 mm 門高: 2,140 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。アイドリングストップ付。
 エンジンキー2本(1本キーレス付)、ボディキー1本。
記録簿 有 (H29/5~R4/9)





タイヤ残量			
単位: mm			
4	3		
—	—		
2	3	3	2
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ			
225/70R16	225/70R16		
—	—		
225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—
スペア	225/70R16	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	16W-07139	平成28年
【備考】 引き出しフック5対。ラッシングレール1段。庫内灯3ケ。左煽り内側穴あき有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ