

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年4月	QKG-CYL77B	冷凍パン	CYL77B-7003708
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
368,582km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,380 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,270 mm 門高: 2,100 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎	エアコンプレッサーに じみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目		
マフラー	◎	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		結果	状態	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	アルミ	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式				デフロック	/	

特記事項 エンジンキー2本、ボデーキー4本  
記録簿 有 (R4/6~R4/12)

タイヤ残量					タイヤサイズ				
単位: mm									
6	5				11R22.5 14PR	11R22.5 14PR			
—	—				—	—			
4	4	1	4		11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	
5	4	4	4		11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	
スペア		4	—		スペア		11R22.5 14PR	—	
素材: スチール					備考:				

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	矢野特殊自動車	TPA8494-1 「B180074」	平成30年2月
【備考】ラッシングレール2段。床キーストン。ジョロダールレール4列。エアリブ。水抜き穴4ヶ			
冷凍機/直結	デンソー	CG892W	平成30年
【備考】2エバ、-30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ