

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年11月	QKG-FK65FZ	冷凍パン	FK65FZ-583347
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
894,809km	270PS/199KW	M/T 6速	エア	長: 7,530 mm 幅: 2,240 mm 高: 2,060 mm 門高: 2,050 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	右割れ
オイル漏れ	○	ロッカーケース、 クランクシール(フロント、リヤ) にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
			P/W(運転席)	○	レギュレータガタ小			
水混入	◎		P/W(助手席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
排気	◎		オーディオ	△	操作不良	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
ターボ	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	スチール 200L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	○	リヤシール にじみ						
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ・キズ
E/Gキー2本・ボデーキー2本 ※燃料タンクキー欠品
記録簿 無()





タイヤ残量			
単位: mm			
7	6		
—	—		
5	5	6	6
—	—	—	—
スペア	11	—	

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア	265/70R19.5	—	

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F144431」	平成26年11月
【備考】床アルミ織 ラッシング2段 左サイドドア2ヶ所※開閉不具合有り 水抜き穴4ヶ所 保冷カーテン 簡易間仕切り			
冷凍機/直結(スタンバイ付)	東プレ	XV35LS-D-T 「F144431」	平成26年11月
【備考】-30℃設定 2E/B			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S51005082」	平成26年11月
【備考】全幅:2,260mm 全長:1,550mm 有効幅:2,100mm 有効長:1,390mm キャスターストッパー付き 庫内リモコン ラジコン(作動不良)			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へごみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へごみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----