

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年2月	QKG-FR1EXBG	アルミウイング	FR1EXB-14587
走行	馬力	シフト		ブレーキ
498.475km	380PS/279KW	セミア/T	プロシフト 12速	エア
		ボディ内寸		
		長: 9,540 mm	幅: 2,400 mm	高: 2,470 mm
		mm 門高: 2,380 mm		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	△	ナビ付き、操作不良 画面割れ	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
						点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ETC	◎	2.0	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア抜け	◎		タコグラフ	/		デフ		
クラッチ	◎		床材質	/	木材			
異音	◎					点検項目	結果	状態
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	/					オイル漏れ	◎	にじみ
						デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ  
エンジンキ-3本、ボデーキ-2本、燃料キ-2本、尿素キ-2本  
記録簿 有 (H27/2~R4/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	8			295/70R22.5	295/70R22.5		
—	—			—	—		
10	9	10	9	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
9	8	8	12	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
スペア	15	—		スペア	295/70R22.5	—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFRXL-LJAADJ 「2KY7259」	平成26年2月
【備考】 ラッシング2段、ジョロダ-4列、庫内灯4個、床フック10対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ