

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年12月	TPG-FBA50	冷凍バン	FBA50-560269
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
244,430km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長: 3,000 mm 幅: 1,660 mm 高: 1,760 mm 門高: 1,750 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン																							
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態																					
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ																					
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン																					
オイル漏れ	○	インタークーラーホース しみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎																						
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎																						
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	○	キャップ欠品																					
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">走行関係</th> </tr> <tr> <th>点検項目</th> <th>結果</th> <th>状態</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーフサス</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エアサス</td> <td>/</td> <td></td> </tr> <tr> <td>パワステ</td> <td>◎</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハンドル</td> <td>○</td> <td>擦れ</td> </tr> <tr> <td>燃料タンク</td> <td>◎</td> <td>スチール 70ℓ</td> </tr> </tbody> </table>			走行関係			点検項目	結果	状態	リーフサス	◎		エアサス	/		パワステ	◎		ハンドル	○	擦れ	燃料タンク	◎	スチール 70ℓ
走行関係																													
点検項目	結果	状態																											
リーフサス	◎																												
エアサス	/																												
パワステ	◎																												
ハンドル	○	擦れ																											
燃料タンク	◎	スチール 70ℓ																											
排気	◎		真常ランプ	◎																									
マフラー	◎		オーディオ	◎																									
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー																								
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎																									
			ETC	◎	2.0																								
			タコグラフ	/																									

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ・キズ。エンジンキー1本、ボディキー2本(固着の為使用不可)。

記録簿 有 (H30/9~R4/6)





タイヤ残量				
単位: mm				
7	7			
7	7	7	7	
7	7	7	7	
スペア				8

タイヤサイズ			
205/75R16	205/75R16		
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
スペア		205/75R16	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	H176166	平成29年1月
【備考】 断熱リヤ70mm、サイド70mm。庫内灯1ヶ。90度ストッパー。スノコ付き(高さ30mm)。ラッシングレール無し。前方クロスメンバーサビ。			
冷凍機/直結	東プレ	XV22LOC-P	平成29年1月
【備考】 -30℃設定 (1hで +12℃ → -21℃ 確認)。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----