

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成26年12月	TKG-FC9JKAG	冷凍バン	FC9JKA-17188
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
175,358km	210PS/154KW	M/T 6速	エア	長: 6,170 mm 幅: 2,110 mm 高: 2,090 mm 門高: 2,060 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	リヤ左右レンズひび
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	○	リヤエアサス、ひび4ヶ所
ミッション			上物仕様			パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ 縞板	燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内汚れ・キズ。助手席ドア灰皿蓋欠品。右フォグランプ不灯。  
エンジンキー2本、ボディキー2本、燃料タンクキー2本。  
記録簿 有 (H28/12、H31/3~R4/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	9			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
10	10	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア	10	—		スペア	225/80R17.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	HFCKA-FLAFDN 「4KZ0222-02」	平成26年
【備考】 断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。観音扉ウェザーストリップ切れ。左観音扉ロックバーホルダー上部曲り、補修跡。			
冷凍機/直結	葺重	TDJS50A-L2	平成26年12月
【備考】 -30℃設定 (1hで +14℃ → -4.2℃ 確認)。			
格納ゲート/2枚折り	トランテックス	TRAK10-6475D 「S51106668」	平成26年
【備考】 PG寸法: 全長1550mm、全幅2180mm、有効長1285mm、有効幅2115mm。最大荷重1000kg。格納2枚折り。庫内リモコン付き。ラジコン付き。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ