

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和3年9月	2PG-FD2ABG	アルミウイング	FD2AB-125025
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
91,444km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 7,260 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,520 mm 門高: 2,430 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	後: 右割れ、左割れ
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

特記事項 キャブ内汚れ、傷。アイドリングストップ付。右テールレンズひび。後輪灯左右不灯。右リヤマーカー割れ。エンジンキー1本(スベア-無)。キーレスリモコン1ヶ。ポデーキー1本。燃料タンクキー1本。




記録簿 無○

タイヤ残量			
単位: mm			
8	8		
—	—		
10	10	10	9
—	—	—	—
スベア		13	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スベア		225/80R17.5	—
素材: アルミ		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	W025H61	令和3年
【備考】 鳥居型引き出しフック7対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。リヤ台枠凹み(観音扉ロック固い)。観音扉ロックバー曲り。			
パワーゲート/格納ゲート/2枚折り	トランテックス	TRAK10-6495D「S2108007819」	令和3年
【備考】 PG寸法: 全長1555mm、全幅2380mm、有効長1285mm、有効幅2315mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ