

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年1月	TKG-FBA50	冷凍パン	FBA50-541294
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
194,319km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長: 3,090 mm 幅: 1,720 mm 高: 1,810 mm 門高: 1,770 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎				
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン			
オイル漏れ	○	サブライポンプ、 インタークーラーホース にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	△	前: 左不灯			
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎					点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎				
ミッション			上物仕様			ハンドル	○	擦れ			
						点検項目	結果	状態	燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		点検項目 <th>結果</th> <th>状態</th> <td colspan="3" rowspan="4">デフ</td>	結果	状態	デフ					
ギア抜け	◎		床材質	/	ステンレス						
クラッチ	◎		異音	◎					点検項目 <th>結果</th> <th>状態</th>	結果	状態
異音	◎		オイル漏れ	◎					デフロック	/	
オイル漏れ	◎										
リターダ	/										





特記事項 スペアキー無し  
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	6			205/75R16	205/75R16		
6	6	6	6	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
6	6	6	6	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
スペア	8	1		スペア	205/75R16		

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H166006」	平成28年1月
【備考】 ラッシング1段 水抜き穴2ヶ所 左サイドドア (スライド式) ※看板消し塗装有り			
冷凍機/直結	東プレ	XV 22H0C 「H166006」	平成28年1月
【備考】 -5℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ