

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 5年11月	2KG-FV70HZ	クレーン付平	FV70HZ-545067
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
985km	394PS/290KW	M/T 7速	エア	長：8,830 mm 幅：2,390 mm 高：770 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	/							





特記事項 スマートキー2個、ドアキー2本

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
12	12	12	12	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
12	12	12	12	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア				11	—		
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パプコ	「22-4AKJ48」	令和 5年
【備考】 スタンションボール4個、スタンション穴4個、作業灯2個、前壁フック1箇所、引出しフック9対、リヤアオリ内側ステップ、リヤオーパーハング足掛け、5方開、リヤアオリ高さ680mm			
クレーン／クレーン	ユニック	URG504「G503538」	令和 5年6月
【備考】 4段ブーム、2.93t吊り、フックイン、敷板1対、左右敷板入れ、ラジコン付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】