

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 5年12月	2KG-FS70HZ	クレーン付平	FS70HZ-545092	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
600km	394PS/290KW	M/T 7速	エア-	長:8.830 mm 高:770 mm	幅:2.390 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
▼ ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係	
点検項目	状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W (運転席)	◎
P/W (助手席)	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	◎ 2.0
タコグラフ	◎ アナログ
上物仕様	
点検項目	状態
床材質	/ 木材

点検項目		結果	状態
シート	◎		
ヘッドライト	◎	LED	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎		

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	/		
パワステ	◎		
バンドル	◎		
燃料タンク	◎	スチール 200L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	◎		

特記事項 スマートキー2個、ドアキー2本

記録簿 無 ()

▼ **タイヤ残量**





単位：mm

	10	10	
	10	10	
10	10	10	10
10	10	10	10
スベア		10	—

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア		<u>245/70R19.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パプコ	「22-4AKJ52」	令和 5年
【備考】鳥居フック1箇所、作業灯2個、スタンション穴4個、スタンションポール4個、引出しフック9対、リヤアオリ内側ステップ、左右オーバーハング足掛け、5方開、リヤアオリ高さ680mm			
クレーン/クレーン	ユニック	URG504 「G503494」	令和 5年5月
【備考】4段ブーム、2.93t吊り、フックイン、左右敷板入れ、敷板1対、ラジコン付き			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------