

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	令和 2年5月	2PG-CYJ77C	アルミウィング	CYJ77C-7012884-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
497,853km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長: 9,680 mm 高: 2,650 mm	幅: 2,400 mm 門高: 2,580 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ、デジタル
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目		結果	状態
シート	◎	タバコ穴	
ヘッドライト	◎	LED	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	◎	塗装剥がれ有	

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	◎	リヤエアサス	
パワステ	◎	オイルバイブオイル滲み	
ハンドル	◎	ハンドルカバー付	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	◎		

特記事項 エンジンキー2本（リモコン付き1本）、ボデーキー3本（鍵穴固着）、燃料タンクキー1本、アドブルータンクキー1本

記録簿 有 (R5/5~R6/2)

▼ **タイヤ残量**





単位: mm

	5	7	
	3	4	
4	4	4	3
4	3	3	4
スベア		2	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
.....			
スペア		<u>245/70R19.5</u>	<u>—</u>
素材：アルミ	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8KL712」	令和 2年4月
【備考】ラッシングレール2段、庫内灯4ケ、前壁フック4ケ、引出しフック9対			
【備考】			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】