

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年2月	GPG-CG5ZA	アルミウイング	JNCMM60G1HU025879-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
536.026km	380PS/279KW	A/T エスコット 12速	エア	長: 9,650 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,650 mm 門高: 2,560 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	/					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							

**特記事項** キャブ内キズ・汚れ。  
 エンジンキー1本(スベアー無)。ポデーキー1本。キーレスリモコン1ヶ。  
**記録簿** 有(R6/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
6	5			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
1	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	4	—		スベア	245/70R19.5		—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL [W8DY284]	平成30年
【備考】 引出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。渡し板付。			
パワーゲート/格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 [21T060389N]	令和3年
【備考】 PG寸法: 全長1575mm・全幅2290mm・有効長1260mm・有効幅2215mm。庫内リモコン付。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ポデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ