9

スペア


∃付:R07. (	04/17		<b>M</b> nn e	ROU	₽ 車両き	FI	ック	シート	管	理番号	: 06	36079	
	車両情報												
車名  初年度登録					型式			形状			車台番号		
三菱ふそう			令和 5年1月	2RG-FEA20		20	ドライバン			FEA20-600093-A			
走行			馬力	シフト				ブレーキ		ボディ内寸			
61,15	61,154km		130PS/96KW		M/T 5速			バキューム		長: 4,320 高: 2,160		mm 幅:1,770 mm mm 門高:2,090 mm	
◎:良好	):良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです												
•	エンジ			•		電装関	係				キャヒ	ごン	
点検項目	結果		状態		点検項目	結果		状態	,	点検項目	結果	状態	
異音	0			I	アコン	0			シー	- Ի	0		
オイル混入	0	••••		ス	ターター	0		•••••	^ "	バライト	0	LED	
オイル漏れ	0	イン	タークーラーホース	オ)	レタネーター	0		•••••	ウ・	ィンカー	0		
<b>/J 1 / D //雨1 に</b>	$^{\circ}$	滲み		P/\	W(運転席)	0		•••••	ワ-	イパー	0		
水混入	0			P/\	W(助手席)	0		•••••		ラー	0		
水漏れ	0			坂ì	<b>直発進装置</b>	0		•••••	• •••	•••••	•	<b>.</b>	
燃料漏れ	0				マッニハー 常ランプ	©	• • • • • •	•••••	•		走行関	<b>劉</b> 係	
排気	0	••••		•••	ーディオ	0	• • • • • •	•••••	• ,	点検項目	結果	状態	
マフラー	0			•••	ックカメラ		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	_	ーフサス	0		
ターボ	0		•••••	•••	格ミラー		• • • • • •	•••••		プリ <b>へ</b> 7サス	•••		
冷却水吹返	0		•••••	ET		0	20	•••••		フステ			
<b>,</b>	····-	***** */¬	······································	•••		• • • • • • •		•••••	• •••		0		
		ショ -:	ン 状態	9.	<b>コソフノ</b>			•••••	/\-	ソドル		<b>フィ</b> ॥	
点検項目	===	⇛	<b></b>	= <b>"</b>		上物位			燃料	料タンク	0	スチール 100L	
ギア鳴き	0	<u>.</u>			点検項目	結果		状態		•••••	·····		
ギア抜け	0	<u>.</u>		床村	材質	/	木材				デフ		
クラッチ	0	<u>:</u>				• • • • • •	• • • • •	•••••	,	点検項目	結果	状態	
異音	0	<u>. i</u>							異語	<b></b>	0		
オイル漏れ	0								オー	イル漏れ	0		
リターダ	/	·:							デ	フロック	/		
											•••••		
特記事項	スマート	-+-	1本、ドアキー(燃	料タン	/クキー) 1本	、ボデ・	-‡-	・1本、右後方マー	カー球	切れ。			
	無 ()												
	タイヤ	フ残る		_	,			タイヤ	サイフ				
	<i>&gt;</i> 1 1	/A) =	単位:mm	<u>-</u>				211		•			
г	_	_	_				1	95/85B15	10	95/85R15			


<b>r</b>	タイヤ残量			タイヤサイズ					
	2	3	<u>単位:mm</u>		195/85R15	195/85R15			
					_				
4	4	5	3	195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15		


195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
ス^	ペア	195/85R15	
素材:スチール	備考:		

上物名 メーカー 型式「製造番号」 年式										
ドライバン	パブコ	「22-6N2223」	令和 5年1月							
【備考】ラッシングレール2段、庫	【備考】ラッシングレール2段、庫内灯2個、左サイドドア、90℃ストッパー									
【備考】	【備考】									
LVIII JA										

外装状態								
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石					
有	確認済	無	無					







【外装】 【ボデー内】

<b>外装</b> キズ	<b>外装</b> へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	<b>庫内</b> キズ	庫内へこみ	<b>庫内</b> 穴あき	床汚れ
-----------------	------------------	----	-----	----	-----	----	-----------------	-------	------------------	-----