

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 3年11月	2DG-FW1AHG	アルミウィング	FW1AH-119295-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
440.105km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長:9,660 mm 幅:2,400 mm 高:2,670 mm 門高:2,570 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ヶ、ボディキー1本、R6.7.31 440057km時 新品エンジン載せ替え(記録簿有り)

記録簿 有 (R4/10、R5/10、R6/7)

タイヤ残量

単位: mm





	10	10	
	9	11	
10	9	10	10
0	0	0	0
スベア		4	—

タイヤサイズ			
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>スペア</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

素材：スチール 備考：4軸目及びスペア以外スタッドレス、スペアタイヤ段減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W024H18」	令和 3年8月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯4列、引き出しフック9対、右側樹脂工具箱、アルミサイドバンパー、庫内傷汚れ有り			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ