

日付：R02.09/23

UJ GROUP 車両チェックシート

管理番号：0932001

車 両 情 報									
車名		年式	型式		形状	車台番号			
三菱		令和02年1月	TT-TTTTTT		平ボディ	テスト123456			
走行		馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸			
1,100	km	394PS/290KW	M/T	H/L4速	エア-	長：1.5m 幅：2.5m 高：3.5m 門高：4.6m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	△	振動有， タペット異音， ベルト鳴き
オイル混入	△	1 2 3 4 5 6 7 8...
オイル漏れ	△	てすと ロッカーカバー， クランクシール（フロ
水混入	◎	
水漏れ	△	ラジエター， EGRクーラー， ヒーターコア
燃料漏れ	△	コモンレール， サブライポンプ， 高圧パイプ
排気	△	黒煙，ターボ
マフラー	△	テールパイプすず付着
ターボ	◎	ターボ 異音
冷却水吹き返し	△	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	異音，冷えない， 風が出ない， 風量調整不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	E/Gシステム
オーディオ	-	
オーディオ （不具合）	△	音出ない，操作不良 アンテナ折れ
バックカメラ（色）	-	
バックカメラ （不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	△	破れ，タバコ穴
ヘッドライト（種類）	-	
ヘッドライト（不具合）	△	右不灯
ウィンカー	△	右不灯
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	-	
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	△	リザーバタンクもれ有
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	80L 100L 120L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	△	ビニオンシール， フリーザー， キャリア取付面， 腐食部位
デフロック	/	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	16速
ギア抜け	◎	16速
クラッチ	△	異音，残量少ない
異音	△	
オイル漏れ	△	リヤシール， ドレインプラグ， サイドカバー
リターダ	/	

特記事項

記録簿 有（てすとてすとてすとてすとてすとてすとTEST）

タイヤ残量

単位：mm



1	2		
3	4		
5	6	7	8
9	10	11	12
スベア		13	14

タイヤサイズ

215/70R17.5			
215/70R17.5			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式	年式
冷凍ウイング・バン	極東開発	上物型式	令和元年4月
【備考】上物仕様			
上物名	メーカー	型式	年式
【備考】			
上物名	メーカー	型式	年式
【備考】			

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
その他（その他 手入力）	一部不鮮明
フレームのさび	飛石
大	亀裂



【外装】											
外装キズ	外装へこみ	外装へこみ	外装へこみ	外装うき	うき	曲がり	曲がり	サビ	サビ	補修跡	補修跡
【ボデー内】											
庫内キズ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内へこみ	庫内穴あき	穴あき	床汚れ	床汚れ				