

日付：R02.07/16

車両チェックシート

担 当：橋村 由妃 搬入者：

車 両 情 報									
車名		年式		排ガス		車体番号		形状	
		R00				1234567890			
走行		馬力		シフト					
10000 km		ps/kw		マニュアル ・ オートマ ・ セミオートマ 速					
ブレーキ				ボディ内寸※レーザー計測して下さい!					
エア－ ・ バキューム				長： m		幅： m		高: m 門高： m	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル混入		
水混入		
燃料漏れ		
排気		
排圧		
マフラー		
ターボ		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン		
スターター		
オルタネータ		
パワーウィンドウ		
坂道発進装置		
異常ランプ		
オーディオ		
バックカメラ		
電格ミラー		

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り		
シート		
ヘッドライト		
ウィンカー		
ワイパー		
ミラー		

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX		
スプリング		
エアサス		
ベラシャフト		

デフ

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
デフロック		

特記事項

記録簿{ 有 / 無 () }

タイヤ残量





単位：mm

0	0		
0	0		
0	0	0	0
0	0	0	0
スベア	0	0	

タイヤサイズ

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
その他				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可) ・ 飛石有(リペア 不可) ・ 亀裂



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？