

車両情報									
車名		年式		排ガス		車体番号		形状	
日野		2019/R00-01				1234567890		冷蔵冷凍車／冷凍ウィング	
走行		馬力		シフト					
10,000 km		ps/kw		M/T ・ A/T ・ セミA/T		速			
ブレーキ				ボディ内寸※レーザー計測して下さい!					
エアール ・ バキューム				長： m		幅： m		高： m 門高： m	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入		
オイル漏れ		
水混入		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
マフラー		
ターボ		
冷却水吹き返し		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン		
スタータ		
オルタネーター		
パワーウィンドウ (運転席)		
パワーウィンドウ (助手席)		
坂道発進装置		
異常ランプ		
オーディオ		
オーディオ (不具合)		
バックカメラ (色)		
バックカメラ (不具合)		
電格ミラー		

キャビン

点検項目	結果	状態
シート		
ヘッドライト (種類)		
ヘッドライト (不具合)		
ウィンカー		
ワイパー		
ミラー		

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル		
エアサス (種類)		
エアサス (不具合)		
パワーステアリング		

デフ

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
デフロック		

特記事項

記録簿 有 / 無 ()

タイヤ残量



単位：mm

○	○		
	○	○	
○	○	○	○
○	○	○	○
スベア		○	○

タイヤサイズ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式	年式
【備考】			
上物名	メーカー	型式	年式
【備考】			
上物名	メーカー	型式	年式
【備考】			

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可) ・ 飛石有(リペア不可) ・ 亀裂



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？