

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	2007/H19-07		CYL7TV7-7000433	その他／タンクローリー
走行	馬力	シフト		
480,000 km	330/243 ps/kw	M/T	A/T	セミA/T H/L 7速
ブレーキ		ボディ内寸※レーザー計測して下さい!		
エア	バキューム	長:9.61 m	幅:2.21 m	高:2.2 m 門高:2.15 m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	○		スターター	◎		ヘッドライト（種類）	○	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト（不具合）	○	
水混入	◎		パワーウィンドウ（運転席）	△	不動	ウィンカー	○	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ（助手席）	◎		ワイパー	○	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		オーディオ（不具合）	◎				
冷却水吹き返し	◎		バックカメラ（色）					
			バックカメラ（不具合）	◎				
			電格ミラー	◎				
			ETC					
			タコグラフ					

ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○		ハンドル	○		異音	◎	
ギア抜け	◎		エアサス（種類）	○		オイル漏れ	○	
クラッチ	◎		エアサス（不具合）	○		デフロック		
異音	◎		パワーステアリング	◎				
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							



特記事項

記録簿 有 / 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	4			275/80R22.5	275/80R22.5		
4	5	5	5	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
3	4	3	5	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スベア	8						

上物仕様			
上物名	メーカー	型式	年式
冷凍ウイング・パン	矢野特殊	AAA	平成19年/7月
【備考】床キーストン、ラッシング2段			
上物名	メーカー	型式	年式
冷凍機	菱重	TU73E	平成19年/7月
【備考】スタンバイ付き			
上物名	メーカー	型式	年式
パワーゲート	新明和	CG1002	平成19年/7月
【備考】三つ折り			

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可) ・ 飛石有(リペア不可) ・ 亀裂



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？