

車 両 情 報					
車名		年式	排ガス	車体番号	形状
三菱		2020/R02-09		FEB50-123456	平ボディ
走行		馬力	シフト		
1	km	150PS/110KW	M/T ・ A/T ・ セミA/T 5速		
ブレーキ			ボディ内寸※レーザー計測して下さい!		
エア－ ・ バキューム			長:4350 m 幅:2180 m 高:380 m 門高: m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
オーディオ （不具合）	◎	
バックカメラ（色）	－	
バックカメラ （不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト （種類）	－	
ヘッドライト （不具合）	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス （種類）	－	
エアサス （不具合）	/	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式
平ボディ	パブコ	1	令和02年/9月

【備考】木製

上物名	メーカー	型式	年式





【備考】

上物名	メーカー	型式	年式

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ その他（ ）	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可) ・ 飛石有(リペア 不可)



【外装】スレ スリキズ 線キズ へこみ 補修後 飛び石
うき 曲がり サビ
【キャブ内】タバコ穴 シート汚れ
【ボデー内】キズ へこみ 穴あき 床汚

特記事項

記録簿

有

/

無

(

)

タイヤ残量

単位：mm

	12		12	
12	12	12	12	
スペア		12		

タイヤサイズ

	205/70R17.5	205/70R17.5	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5