

車 両 情 報													
車名		年式		排ガス		車体番号		形状					
日野		2019/R00-01				FW1EXY-11812		ウイング／アルミウイング					
走行		馬力		シフト									
795,100	km	380/279 PS/KW		M/T	・	A/T	・	セミA/T	速				
ブレーキ				ボディ内寸※レーザー計測して下さい!									
エアー ・ バキューム				長：		m	幅：		m	高：	m	門高：	m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	冷却水内1%混入
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア噛み		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
オーディオ (不具合)		
バックカメラ(色)		
バックカメラ (不具合)	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ		

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	エアサス台座エア漏れ
ヘッドライト(種類)		
ヘッドライト (不具合)	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル		
エアサス(種類)		
エアサス(不具合)		
パワーステアリング		

デフ		
点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
デフロック		

特記事項

記録簿 有 / 無 ()

タイヤ残量





単位：mm

スベア			

タイヤサイズ

上物仕様			
上物名	メーカー	型式	年式
【備考】			
上物名	メーカー	型式	年式
【備考】			
上物名	メーカー	型式	年式
【備考】			

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可) ・ 飛石有(リペア 不可) ・ 亀裂



【外装】スレ 異音 スリキズ 線キズ へこみ 曲がり サビ 補修後 飛び石

【キャブ内】タバコ穴 シート汚れ へこみ 穴あき 床汚れ

【ボデー内】キズ