

車 両 情 報									
車名		年式	排ガス		車体番号		形状		
いすゞ		2019/R00-02			LP55555555		ダンプ・ミキサー／ダンプ		
走行		馬力	シフト						
1,000	km	460/338 PS/KW	M/T	・	A/T	・	セミA/T	H/L6速	
ブレーキ			ボディ内寸※レーザー計測して下さい!						
エア・バキューム			長:5.5 m 幅:3.5 m 高:2.5 m 門高: m						

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏入	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏入	△	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア噛み	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	△	
駆逐	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	
ターボ	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドフ (運転席)	◎	
パワーウィンドフ (助手席)	△	あああ
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ		
オーディオ (不具合)	◎	
バックカメラ (色)		
バックカメラ (不具合)	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト（種類）		
ヘッドライト （不具合）	△	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	◎	
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	／	

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	△	
エアロック	◎	

特記事項

記録簿 ④ / 無 (あああああああああああああああああああああああaaaaaa)

▼ タイヤ残量

単位

	1	1	
	3	3	

スヘア





タイヤサイズ

单位: mm

315/80R22.5

上物仕様			
上物名	メーカー	型式	年式
冷凍ウイング・パン	不明	AABBCCDD	平成30年/4月
【備考】てすと			
上物名	メーカー	型式	年式
パワーゲート	東プレ	DDEEFF	平成30年/4月
【備考】TEST			
上物名	メーカー	型式	年式
【備考】			

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可) ・ 飛石有(リペア 不可) ・ 亀裂



【外装】スレ  スリキズ  線キズ  へこみ  補修  飛び石  【キャブ内】タバコ穴  シート汚れ  へこみ  穴あき  床汚れ