

車 両 情 報										
車名		年式		排ガス		車体番号		形状		
いすゞ		2019/R00-02				LP55555555		ダンプ・ミキサー／ダンプ		
走行		馬力		シフト						
1,000	km	460/338 PS/KW		M/T	・	A/T	・	セ(ミA/T)	H/L6速	
ブレーキ				ボディ寸法※レーザー計測して下さい!						
セ(エア) ・ パキューム				長:5.5		m	幅:3.5		m 高:2.5	m 門高: m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	△	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
クワッ	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア噛み	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	△	
駆逐	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

点検項目	結果	状態
エアコン	△	
クーラー	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	△	あああ
坂道発進装置	◎	
異音ランプ	◎	
オーディオ		
オーディオ (不具合)	◎	
バックカメラ (色)		
バックカメラ (不具合)	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト（確認）	◎	
ヘッドライト （不具合）	△	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	◎	
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	/	

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	△	
エアロック	◎	

特記事項

記録簿 有 / 無 (あああああああああああああああああああああああaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)

タイヤ残量				単位
1	1			
	3	3		
スヘア				





タイヤサイズ

315/80R22.5

15

上物仕様			
上物名	メーカー	型式	年式
冷凍ウイング・パン	不明	AABBCCDD	平成30年/4月
【備考】 てすと			
上物名	メーカー	型式	年式
パワーゲート	東プレ	DDEEFF	平成30年/4月
【備考】 TEST			
上物名	メーカー	型式	年式
【備考】			

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可) ・ 飛石有(リペア 不可) ・ 亀裂



【外装】スレうき  スリキズ曲がり  線キズサビ  へこみ補修後  飛び石  **【キャブ内】**タバコ穴  シート汚れ  へこみ  穴あき  床汚れ 