

車 両 情 報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	2020/R02-01		XZU655-0011986	ドライバン
走行	馬力	シフト		
1	km	136PS/100KW	M/T ・ A/T ・ セミA/T 5速	
ブレーキ		ボディ内寸※レーザー計測して下さい!		
エア	・	バキューム		
		長:4.51 m 幅:1.76 m 高:2.17 m 門高: m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	—	
オーディオ (不具合)	◎	
バックカメラ (色)	—	
バックカメラ (不具合)	◎	
電格ミラー	◎	
ETC		
タコグラフ		

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト (種類)	—	
ヘッドライト (不具合)	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス (種類)	—	
エアサス (不具合)	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式
バン			

【備考】

上物名	メーカー	型式	年式
パワーゲート			





【備考】

上物名	メーカー	型式	年式

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ その他 ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可) ・ 飛石有(リペア不可)



【外装】スレ 傷 スリキズ 線キズ へこみ 補修後 飛び石 曲がり サビ
【キャブ内】タバコ穴 シート汚れ へこみ 穴あき 床汚
【ボデー内】キズ

特記事項

記録簿

有

/

無

(

)

▼ タイヤ残量

単位：mm

▼ タイヤサイズ
