

車 両 情 報									
車名		年式		排ガス		車体番号		形状	
日野		2017/H29-03				XZU710-0021536		冷蔵冷凍車／冷凍バン	
走行		馬力		シフト					
16,786	km	150PS/110KW		M/T	・	A/T	・	セミA/T	6速
ブレーキ				ボディ内寸※レーザー計測して下さい!!					
エア		・ <u>バキューム</u>		長：4.27 m 幅：1.99 m 高：1.91 m 門高： m					

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ （運転席）	◎	
パワーウィンドウ （助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	—	
オーディオ （不具合）	◎	
バックカメラ（色）	—	
バックカメラ （不具合）	◎	
電格ミラー	◎	
ETC		
タコグラフ		

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト （種類）	—	
ヘッドライト （不具合）	◎	
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス（種類）	—	
エアサス（不具合）	◎	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式
冷凍ウイング・バン	矢野特殊		

【備考】

上物名	メーカー	型式	年式
パワーゲート			

【備考】

上物名	メーカー	型式	年式

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 （ ）	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可) ・ 飛石有(リペア 不可) ・ 亀裂

【外装】スレ 傷 スリキズ 線キズ へこみ 補修後 飛び石 曲がり サビ 穴あき 床汚れ

【キャブ内】タバコ穴 シート汚れ

【ボデー内】キズ へこみ

特記事項

記録簿 有 / 無 ()

▼タイヤ残量

単位：mm

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

スペア

○

○

▼タイヤサイズ