日付：R02. 10/02

# UJ GROUP 車両チェックシート

管理番号：

| 車両情報 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 年式 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 日野 | 令和02年1月 | 2RG-XZU710M | ドライバン | XZU710-0028827 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 1 km | 136PS/100KW | M/T 5速 | バキューム | 長： mm 幅： mm<br>高： mm 門高： mm |

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

## ◤ エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹き返し | ◎ | |

## ◤ ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ◎ | |

## ◤ 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| パワーウィンドウ（運転席） | ◎ | |
| パワーウィンドウ（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | － | |
| オーディオ（不具合） | ◎ | |
| バックカメラ（色） | － | |
| バックカメラ（不具合） | ◎ | |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ◎ | |
| タコグラフ | ◎ | |

## ◤ キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ◎ | |
| ヘッドライト（種類） | － | |
| ヘッドライト（不具合） | ◎ | |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |

## ◤ 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ハンドル | ◎ | |
| エアサス（種類） | － | |
| エアサス（不具合） | ◎ | |
| パワーステアリング | ◎ | |
| リーフサス | ◎ | |
| 燃料タンク | ◎ | 80L |

## ◤ デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ◎ | |

特記事項

記録簿 有（　　）

## ◤ タイヤ残量

単位：mm

スペア

## ◤ タイヤサイズ

| 上物仕様 | | | |
|---|---|---|---|
| 上物名 | メーカー | 型式 | 年式 |
| バン | | | |
| 【備考】 | | | |
| 上物名 | メーカー | 型式 | 年式 |
| パワーゲート | | | |
| 【備考】 | | | |
| 上物名 | メーカー | 型式 | 年式 |
| | | | |
| 【備考】 | | | |

| 外装状態 | |
|---|---|
| キャブコーション | フレーム番号 |
| 有 | 確認済 |
| フレームのさび | 飛石 |
| 無 | 無 |



【外装】

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外装キズ | 外装キズ | 外装へこみ | 外装へこみ | 外装うき | うき | 曲がり | 曲がり | サビ | サビ | 補修跡 | 補修跡 | 飛び石 | 飛び石 | 外装穴あき | 穴あき |

【ボデー内】

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庫内キズ | キズ | 庫内へこみ | へこみ | 庫内穴あき | 穴あき | 床汚れ | 床汚れ |