

# 車輛チェックシート

記入日: R. 8/31

記入者 立石豊

搬入日: R. 8/17

搬入者 立石豊

## 車両情報

車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日産	H23.9	SKG	MK38L-00311	ハイコック
走行	馬力	シフト	ペダル数	エンジン型式
728561 km	250 PS/kw	M/T	3	GH5 軽油
		AT	6速	
		セミAT		
		ベツド	キヤブ形状	電圧
		あり	なし	ハイ
				ロー
				24V
				12V
				ボデー内寸
				長: 6.241 m
				幅: 2.404 m
				高: 2.396 m
				門高: 2.307 m

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:点検不可

## エンジン

点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
水漏れ	/	
燃料漏れ	/	
排気	/	
排圧	/	
ワッシャー	/	
ターボ	/	

## ミッション

点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オルタネーター	/	
パワーウインド	○	左側作動せず
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オートイオ	◎	作動せず
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	ミラー入替(遊ハバ)

## 走行関係

点検項目	結果	状態
雨漏り	/	
シート	○	フロントガラスの雨漏り
ヘッドライト	/	右側点検済
ウインカー	/	左戻壊
ワイパー	/	
ミラー	/	左ミラー修理済
キヤブ開閉	/	左ドア木破屑付

## デブ

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	/	
ギア抜け	/	
クラッチ	/	
異音	/	
オイル漏れ	/	
リタータ	/	

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	/	
ステアリング	/	
エアサス	/	
ペラシヤフト	/	

点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
デフロック	/	

特記事項 (不具合箇所など)

事故車  
前事故 本工トガリ

E/g 始動不可

《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由 )

## タイヤ残量

単位: mm

タイヤ商品化

可

or

不可

## タイヤサイズ

5 7

225/80R17.5

5

6

6

6

225/80R17.5

←

←

←

□

□

□

□

スベア

12

□