

車輛チェックシート

記入日: R. 21.6.24 記入者 丸山

搬入日: R. 21.6.23 搬入者 丸山

車両情報

車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H115.9	KL	FS54JVX-530385	トラック
走行	馬力	シフト		ペダル数
350820	km	380ps/kw	M/T	A/T
			セミA/T	7
			ベツト	なし
			キャブ形状	ハイ
			ロー	24V
			標準	ワイド
			ブレーキ	12V
				ポデイ内寸
				長: 9.6 m 幅: 2.3 m 高: 2.5 m 門高: 2.5 m

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:点検不可

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	○	不 _レ 良
オイル漏れ	○	オイルがビツト
水漏れ	○	カ _レ 動 _レ いていろい
燃料漏れ	○	
排気	○	
排圧	○	
マフラー	○	
ターボ	○	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	
スターター	○	
オルタネーター	○	
バッテリー	○	
坂道発進装置	○	
異常ランプ	○	
オーディオ	○	
バックカメラ	○	
電格ミラー	○	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	左 _レ 張り
ヘッドライト	○	球 _レ 切れ
ウインカー	○	
ワイパー	○	
ミラー	○	左右 _レ OK
キャブ開閉	○	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	K _レ 2 _レ 0
ギア抜け	○	
クラッチ	○	
異音	○	
オイル漏れ	○	
リターダ	○	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	○	
ペラシヤフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	○	
オイル漏れ	○	
デフロック	○	

特記事項 (不具合箇所など)

燃料タンク 300L

《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由)

タイヤ残量

単位: mm

タイヤ商品化

可

or

不可

タイヤサイズ

7 7

245/70 R19.5

245/70 R19.5

4 4

0 0

0 0

4 4

0 0

0 0

スベア

0 0

0 0