

車両情報							
車名	年式	排ガス	車体番号			形状	
日野	H30	2PG	FR1AH-100524			2号車	
走行	馬力	シフト		ペダル数	エンジン型式	燃料	
km	380 ps/kw	M/T・A/T・セミア/T		7 速	3	A09C	軽油
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧	
標準	ワイド	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V
ブレーキ		ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!					
エア・パキューム		長: 9.37 m 幅: 2.27 m 高: 2.30 m 門高: 2.25 m					

エンジン		
点検項目	結果	状態
異		
オイル漏れ		キャブ不調が為 点検不可
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
排圧		
マフラー	⑨	
ターボ		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン		通電不可
スターター		
オイルネーター		
パワーウィンド		
坂道発進装置		
異常ランプ		
オーディオ		
バックカメラ		
電格ミラー		

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り		
シート	△	
ヘッドライト	△	左なし
ウインカー	△	〃
ワイパー	△	
ミラー	△	左なし
開閉の具合		

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クマツチ		
異音		
オイル漏れ	⑨	
リターダ		

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	⑨	
スプリング	⑨	
エアサス	⑨	
ベラシャフト	⑨	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ	⑨	
デフロック		

特記事項  
 走行状態 構内外自走可・構内のみ自走可・自走不可・その他( )  
 燃料タンク L 商品化 可・不可

タイヤ残量

タイヤサイズ

5	5	7L
4	4	5
4	4	5
10	10	10
		9

※7Lミラー

275/80R22.5	←
275/80R22.5	←
275/80R22.5	←

タイヤ商品化 可 , 不可

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	矢野特殊	TDA 5378-2 B170769	2017/10	
冷凍機	菱重	TU100SA		スタビライタ
その他				
○床・キーストン (I型)		○庫内灯 (LED)		
○ラック2段		○水投工完4ヶ所		
○ジョウター4列		○左5/6 (観長)		

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有・無・( )	確認済・一部不鮮明・見えない
フレームのさび	飛石
無・小・中・大	無・点傷有・飛石有 (リペア: 可・不可)

