

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H26	QPG	FW1EXE-10565	冷凍車
走行	馬力	シフト		
734,374 km	380 (ps) /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 7 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
(エア) バキューム		長： 9.40 m 幅： 2.27 m 高： 2.43 m 門高： 2.25 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	○	風量少ない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
バッテリー	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	へり
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	
燃料タンク300L+300L 温度記録計有り (ヤザキ) ETC有り アナログタコグラフ120KM	
シガライター欠品 室内汚れ、ヤニ汚れ	

タイヤ残量	
単位：mm	
9	10
10	10
10	10
10	10
10	9
スペア	11
	12

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	日本フルーフ	ELGO E7E1198		
冷凍機	菱重	TU100SA-25-MA		-35℃設定 スタンバイ有り 2Eバ

ラッシング2段 庫内灯8ケ ジョロダーレール4列 天井結露防止シート センターローラー
 ロックバー、チョウ番ステンレス 水抜き穴4ケ 床面I型キーストン 90度ストッパー

外装状態	
ボデーコーション (有) ・ 無 ・ ()	フレーム番号 (確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび 無 ・ (小) ・ 中 ・ 大	飛石 無 ・ 点傷有 ・ (飛石有) (リペア (可) 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

