

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H26	QPG	FW1EXE-10646	冷凍車
走行	馬力	シフト		
717,065 km	380 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 7 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアブレーキ		長： 9.40 m 幅： 2.28 m 高： 2.44 m 門高： 2.26 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ヘッドカバー-後部-ジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	ガス少しあり
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	穴、スル
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項

燃料タンク300L+300L ETC付 アナログタコグラフ120KM ヤザキ温度記録計 室内ヤニ汚れ

運転席灰皿割れ 助手席灰皿欠品 記録簿有り (H27/9~R1/9)

タイヤ残量

単位：mm

段ベリ→	4	5		
	0	10		
	1	3	5	0
	2	7	10	10
	スペア	7	10	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5		
	245/70R19.5	245/70R19.5		
	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	日本フルーフ	E7E1219		断熱サイト、リヤ 75mm
冷凍機	菱重	TV100SA Muiti		-35℃設定 スタンバイ付 2Eハ

ラッシング2段 天井結露防止シート センターローラー 庫内灯8ケ ジョロダレーン4列

水抜き穴4ケ 床I型キーストン 90度ストッパー

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可) (不可)

