

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H27	TKG	XZU710-0013825	冷凍車
走行	馬力	シフト		
321,876 km	136 (ps) /kw	(M/T) ・ A/T ・ セミA/T	5 速	
ブレーキ		ボディ内寸		
エアブレーキ (バキューム)		長： 4.28 m 幅： 1.84 m 高： 1.79 m 門高： 1.78 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	
電格ミラー	◎	ID席側、A席側

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	汚れ、傷、へり、穴
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	△	片側不点灯
ワイパー	◎	
ミラー	○	右側取付部カバー欠品

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

右Rショックオイルジョム

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項

燃料タンク100L ビス穴 ハンドルスレ 室内汚れ、ヤニ汚れ 小物入れ欠品

タイヤ残量

単位：mm

7	7		
7	7	7	7
7	7	7	7
スペア	7		

タイヤサイズ

	205/70R17.5	205/70R17.5		
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	東プレ	H157041	H27/03	断熱リヤ、サイド100mm
冷凍機	東プレ	XV42LSC-T	H27/03	-30°C設定、スタンバイモーター有り

床面1型キーストン 水抜き穴フロント2個 庫内灯3個 移動式カーテンレール有り(カーテン取り外し)
リヤ3枚扉

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
(無) ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ (点傷有) ・ 飛石有(リペア可不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

